



#406710EU



WARNING

- Do not use the soldering gun if the handle, the power cable or the plug are damaged. Never open the device.
- Do not expose the soldering gun to damp or rain. The device is only suitable for use indoors.
- Do not heat the soldering iron without a soldering bit. Check that the soldering bit is securely seated before heating.
- Only remove or change the soldering bit when the device is switched off and cool.
- Provide a safe place to keep the device after work. Never place the device on a flammable surface.
- Avoid touching the hot soldering bit, melted solder or hot components during operation. Danger of burns.
- To prevent the risk of overheating, heat the soldering gun for a maximum of 30 seconds and allow to cool for at least 30 seconds afterwards.
- This device can be used under supervision or after instruction in safe use of the device and with understanding of the potential dangers by children from 8 years and by people with restricted physical, sensory or mental perception or with little experience or knowledge. Do not allow children to play with the device. Cleaning and user-maintenance may not be carried out by children without supervision.
- Ensure effective ventilation. Irritating fumes can be given off during soldering. These can cause damage to mucous membranes or even chronic respiratory problems.
- Wear eye protection
- Solder can contain lead. Do not eat, drink or



AVERTISSEMENT

- Ne pas utiliser le pistolet à souder lorsque la poignée, la conduite électrique ou la fiche sont endommagées. Ne jamais ouvrir l'appareil !
- Ne pas exposer le pistolet à souder, ni à l'humidité, ni à la pluie. L'appareil ne doit être utilisé que dans des locaux fermés.
- Ne faites jamais chauffer le pistolet à souder sans la pointe. Avant de chauffer, vérifier le siège de la pointe de soudure.
- La pointe ne peut être retirée ou changée que lorsque le pistolet à souder est débranché et que celle-ci a refroidi.
- Préparez un endroit sûr pour poser l'appareil après les travaux. Ne jamais placer l'appareil sur une surface inflammable.
- Ne pas toucher la pointe brûlante, le métal d'apport de brasage fondu ou les composants brûlants pendant le fonctionnement, risque de brûlure !
- Afin d'éviter tout risque de surchauffe, le pistolet à souder doit être chauffé au maximum pendant 30 secondes et puis le laisser refroidir pendant 30 secondes.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants, à partir de 8 ans, ainsi que par des personnes ayant un handicap physique, sensoriel ou mental si elles sont surveillées ou ont été instruites sur l'usage sûr de l'appareil et qu'elles comprennent les risques pouvant en découler. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être réalisés par les enfants sans surveillance.
- Assurez une bonne ventilation. Pendant le



ADVERTENCIA

- No use pistola de soldar si el mango, el cable de alimentación o el enchufe están dañados. No abra nunca el artefacto.
- No exponga la pistola de soldar a la humedad ni a la lluvia. Se recomienda el uso del artefacto solo en interiores.
- No caliente el soldador sin una punta de soldar. Compruebe que la punta de soldar esté colocada de forma segura antes de ponerlo a calentar.
- Saque o cambie la punta de soldar solo cuando el artefacto esté desenchufado y se haya enfriado.
- Busque un lugar seguro para colocar el artefacto después de utilizarlo. No coloque nunca el artefacto en una superficie inflamable.
- Evite tocar la punta del soldador, la soldadura derretida o los componentes calientes mientras trabaja. Peligro de quemaduras.
- Para prevenir el riesgo de recalentamiento, caliente la pistola de soldar durante un máximo de 30 segundos y después déjela enfriar durante al menos 30 segundos.
- Este artefacto puede ser empleado por niños de a partir de 8 años y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o con poca experiencia y conocimiento, si es bajo supervisión o si han sido instruidos sobre el uso seguro del aparato y han comprendido los riesgos que conlleva. No permita a los niños jugar con el artefacto. La limpieza y mantenimiento no deben ser llevadas a cabo por niños sin supervisión.
- Asegúrese de que tenga la ventilación adecuada. Durante el proceso de soldadura se pueden producir humos molestos. Esto puede dañar

www.meridianintl.com